

榆林市住房和城乡建设局文件

榆政住建发〔2022〕115号

榆林市住房和城乡建设局 关于 2022 年第一轮建筑工地扬尘治理联合 执法检查的通报

各县(区)住建局，榆神工业区规划建设局、榆横工业区建设和规划局，市建筑业综合服务中心，各有关单位：

按照市委、市政府《榆林市 2022 年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》要求，2022 年 3 月 28 日至 3 月 31 日，市住建局联合市生态环境局、高新区管委会、市执法局、榆阳区住建局、市建筑业综合服务中心开展了 2022 年度第一轮中心城区建筑工地扬尘治理联合执法检查。现将有关情况通报如下：

一、检查基本情况

此次专项联合执法检查，共计检查工程项目 9 个，2 个项目被责令停工整改，现场提出扬尘问题 26 条，根据现场问题的严重程度，检查组分别采取立即整改、限期整改、停工整改等处理措施。

总体来看，所查工地大部分能够认真落实扬尘治理“六个百分之百措施”，大部分受检建筑工地对道路进行了硬化，并定期喷淋、洒水，对裸露泥土、建筑垃圾进行了覆盖，配备车辆冲洗设备并对出场车辆进行冲洗，保证施工现场干净整洁。但也有个别在建工地现场管理混乱，存在扬尘治理工作落实不力的问题。

二、存在的主要问题

一是主管部门对《榆林市 2022 年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》责任落实不够，部分土方开挖项目未安装雾化喷淋设施，扬尘问题严重；二是主体责任需进一步落实，部分建设单位、施工单位主动履行扬尘防治责任主体意识不强，扬尘防治措施缺乏长效性、连续性；三是施工单位虽制定了施工扬尘治理实施方案，但现场未严格按照实施方案进行落实；四是个别建筑工地设置多个出入口，部分出入口未设置车辆冲洗设备或冲洗设备拆除后未及时恢复。

扬尘治理较差工地分别如下：

（一）泰发祥云锦小区

建设单位：榆林泰都汇置业有限公司

施工单位：陕西同广建设工程有限公司

监理单位：榆林市瑞达建设工程监理有限公司

主要问题：施工现场大面积裸露土未覆盖；工地周边未设置喷淋系统；东侧出入口未设置车辆冲洗设备，车辆带泥上路；非移动道路机械未检测。

（二）紫金茗苑

建设单位：榆林市南郊农场

施工单位：榆林正安建筑工程有限公司

监理单位：陕西中秦工程管理有限公司

主要问题：东门洗车台破损严重，冲洗效果大打折扣；西门未设置车辆冲洗设备；小型环卫拉土车覆盖不严密，存在道路抛洒滴漏现象；工地西侧道路积尘严重，对相邻学校影响较大。

（三）逸晟一品

建设单位：榆林逸晟房地产开发有限公司

施工单位：北京瑞景园林绿化有限公司

监理单位：陕西建筑工程建设监理有限公司

主要问题：洗车台已拆除，未能及时恢复；局部裸露土覆盖不到位；石材切割露天作业，未采取降尘防尘措施。

三、下步工作要求

被通报的项目，相关责任单位要进行彻底整改，严格落实扬尘治理措施。望其他项目吸取教训，以此为戒，按照“六个百分百”工作要求，切实做好建筑工地扬尘治理工作。下一步，市住建局将继续坚持严管重罚。集中开展扬尘治理整

治行动，继续深化夜查、不定期检查、相关部门联合执法检查，加大对建筑工地督导检查力度。同时，压实各方主体责任，对落实扬尘治理措施不到位的建筑工地，采取以下严厉措施：

（一）对发现扬尘治理工作问题突出的项目，一律按照《榆林市扬尘污染防治条例》行政处罚并公开曝光。

（二）对问题反复的建设项目，予以停工整改和公开曝光外，约谈企业负责人，并在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”记入企业不良行为。

（三）对问题突出和拒不改正的，一律停工停产整顿，列入建筑市场主体“黑名单”，抄送信用管理部门。

榆林市住房和城乡建设局

2022年4月18日



抄送：高新区管委会，市生态环境局，市执法局。

榆林市住房和城乡建设局

2022年4月18日印发
